

21.09.2021 № 35210061000200912023



Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО  
распоряжением МЧС России  
от 03.09.2021 г. № 777  
Типовая форма



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по  
Вологодской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

160009, г. Вологда, ул. Мальцева, дом 41,

тел.+7(8172) 57-11-02 E-mail: oogpn-und@mail.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Череповец

(наименование органа государственного пожарного надзора)

162602, Вологодская область, г. Череповец, ул. Коммунистов, дом 35

тел.+7(8202) 51-70-31 E-mail: ond04-35@mail.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 188/1**

(первая цифра номера решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, в котором вручается предписание 1- собственник, 2- арендатор, 3- должностное лицо)

вручается: Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Центр  
образования № 44»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения № 188 от « 21 » сентября 2021 года  
в период с «01» октября 2021 г. по «13» октября 2021 г.

Дознавателем ОНД и ПР по г. Череповец лейтенантом внутренней службы Барболиной

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лица), руководителя группы инспекторов

Валерией Алексеевной, заместителем начальника ОНД и ПР по г. Череповец капитаном

внутренней службы Кириллом Дмитрием Сергеевичем

органа государственного пожарного надзора)

проведено плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: заведующий

МАОУ «Центр образования № 44» Посадская Лидия Александровна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявления нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования, которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
		1-й этаж здания		
1.	Отсутствует устройство для самозакрывания противопожарных дверей (помещение № 27 согласно плана технического паспорта)	п. 24 ППР в РФ от 16.09.2020 г. № 1479;	03.10.2022	
2.	Двухстворчатые дверь (створка), отделяющая тамбур ДООУ (помещение № 4 согласно плана технического паспорта) от лестницы СОЩ (помещение № 29 согласно плана технического паспорта) не оборудована устройством для самозакрывания	ст. 4, 6 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; п. 4.4.6 СП 1.13130.2020	03.10.2022	
3.	Отсутствует аварийное освещение на путях эвакуации в тамбуре (помещение № 4 согласно плана технического паспорта)	ст. 4, 6, п.п. 9 ст. 82 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ; п. 6.22 СНиП 21-01-97; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020	03.10.2022	
4.	На первом этаже при открывании двери из помещения № 10 ДООУ в помещении № 4 ДООУ (согласно плана технического паспорта) ширина эвакуационного пути менее 1,2 м (по факту 81 см.)	ст. 4, 6, 53, 89 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ; п. 6.16 СНиП 21-01-97; п. 4.4.1 СП 1.13130.2020	03.10.2022	
5.	Отсутствует документация подтверждающая класс пожарной опасности декоративно-отделочных покрытий пола (линолеум) на путях эвакуации на втором этаже в помещении № 10 (согласно плана технического паспорта)	ст. 4, 6, 134, табл. 28 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ; п. 6.25 СНиП 21-01-97	03.10.2022	
6.	Отсутствует аварийное освещение на путях эвакуации в коридоре (помещение № 10 согласно плана технического паспорта)	ст. 4, 6, п.п. 9 ст. 82 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ; п. 6.22 СНиП 21-01-97; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020	03.10.2022	
7.	При открывании двери из помещения № 18 в помещении № 10 (согласно плана технического паспорта) ширина эвакуационного пути менее 1,2 м (по факту 64 см.)	ст. 4, 6, 53, 89 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ; п. 6.16 СНиП 21-01-97; п. 4.4.1 СП 1.13130.2020	03.10.2022	
8.	Ширина эвакуационного выхода из помещения № 16 в помещение № 10 (согласно плана технического паспорта) менее 1,2 м (по факту 90 см.)	ст. 4, 6, 53, 89 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ; п. 6.16 СНиП 21-01-97;	03.10.2022	

		п. 4.2.19 СП 1.13130.2020		
9.	Отсутствует аварийное освещение на путях эвакуации на лестнице (помещения № 17, № 64 № 38 согласно плана технического паспорта)	ст. 4, 6, п.п. 9 ст. 82 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ; п. 6.22 СНиП 21-01-97; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020	03.10.2022	
10.	Отсутствуют знаки направления на путях эвакуации в коридоре (помещение № 10 согласно плана технического паспорта)	п. 23 ППР в РФ от 16.09.2020 г. № 1479	03.10.2022	
11.	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности (помещение № 28 согласно плана технического паспорта)	п. 12 ППР в РФ от 16.09.2020 г. № 1479	03.10.2022	
12.	Отсутствует устройство для самозакрывания противопожарных дверей (помещение № 28 согласно плана технического паспорта)	п. 24 ППР в РФ от 16.09.2020 г. № 1479;	03.10.2022	
13.	Дверь, складского помещения № 26 (согласно плана технического паспорта) выполнена не противопожарной с ненормированным пределом огнестойкости и классам конструктивной пожарной опасности	ст. 4, 6, 37, 88 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; п. 5.1.2, СП 4.13130.2013	03.10.2022	
14.	Отсутствует аварийное освещение на путях эвакуации в коридоре (помещение № 29 согласно плана технического паспорта)	ст. 4, 6, п.п. 9 ст. 82 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ; п. 6.22 СНиП 21-01-97; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020	03.10.2022	
15.	Двухстворчатая дверь (створка), отделяющая помещение № 27 (согласно плана технического паспорта) от помещения № 71 согласно плана технического паспорта) не оборудована устройством для самозакрывания	ст. 4, 6 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; п. 4.4.6 СП 1.13130.2020	03.10.2022	
16.	Отсутствует аварийное освещение на путях эвакуации в коридоре (помещение № 71 согласно плана технического паспорта)	ст. 4, 6, п.п. 9 ст. 82 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ; п. 6.22 СНиП 21-01-97; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020	03.10.2022	
17.	Отсутствует документация подтверждающая класс пожарной опасности декоративно-отделочных покрытий пола (линолеум) на путях эвакуации на втором этаже в помещении № 71 (согласно плана технического паспорта)	ст. 4, 6, 134, табл. 28 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ; п. 6.25 СНиП 21-01-97	03.10.2022	
18.	Отсутствуют знаки направления на путях эвакуации в коридоре (помещение № 71 согласно плана технического паспорта)	п. 23 ППР в РФ от 16.09.2020 г. № 1479	03.10.2022	
19.	Дверь из помещения № 77 в помещение № 78 (согласно плана технического паспорта) не по направлению выхода из здания	ст. 4, 6, 89 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; п. 4.2.22 СН 1.13130.2020.	03.10.2022	
20.	Отсутствует аварийное освещение на путях эвакуации на лестнице	ст. 4, 6, п.п. 9 ст. 82 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ;	03.10.2022	

	(помещения № 77, № 30, № 12 согласно плана технического паспорта)	ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ; п. 6.22 СНиП 21-01-97; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020		
21.	Отсутствует документация подтверждающая класс пожарной опасности декоративно-отделочных покрытий стен (краска) на путях эвакуации на лестнице (помещения № 77, № 30, № 12 согласно плана технического паспорта)	ст. 4, 6, 134, табл. 28 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ; п. 6.25 СНиП 21-01-97	03.10.2022	
22.	Отсутствует возможность открытия замков на установленных решетках оконных проемов, являющиеся аварийными выходами из помещений первого этажа	п. 16 «г» ППР в РФ от 16.09.2020 г. № 1479	03.10.2022	
2-й этаж здания				
23.	Отсутствует аварийное освещение на путях эвакуации в коридоре (помещение № 25 согласно плана технического паспорта)	ст. 4, 6, п.п. 9 ст. 82 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ; п. 6.22 СНиП 21-01-97; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020	03.10.2022	
24.	Отсутствует документация подтверждающая класс пожарной опасности декоративно-отделочных покрытий стен (краска) на путях эвакуации (помещение № 25 согласно плана технического паспорта)	ст. 4, 6, 134, табл. 28 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ; п. 6.25 СНиП 21-01-97	03.10.2022	
25.	Отсутствует документация подтверждающая класс пожарной опасности декоративно-отделочных покрытий пола (линолеум) на путях эвакуации на втором этаже в помещении № 25 (согласно плана технического паспорта)	ст. 4, 6, 134, табл. 28 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ; п. 6.25 СНиП 21-01-97	03.10.2022	
26.	Отсутствуют знаки направления на путях эвакуации в коридоре (помещение № 25 согласно плана технического паспорта)	п. 23 ППР в РФ от 16.09.2020 г. № 1479	03.10.2022	
27.	При открывании двери из помещения № 18 в помещение № 25 (согласно плана технического паспорта) ширина эвакуационного пути менее 1,2 м (по факту 75 см.)	ст. 4, 6, 53, 89 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; ст. 46 ФЗ от 27.12.2002г. № 184-ФЗ; п. 6.16 СНиП 21-01-97; п. 4.4.1 СП 1.13130.2020	03.10.2022	
28.	Двухстворчатые дверь (створка), отделяющая коридор (помещение № 25 согласно плана технического паспорта) от лестницы (помещение № 1 согласно плана технического паспорта) не оборудована устройством для самозакрывания	ст. 4, 6 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; п.4.4.6 СП 1.13130.2020	03.10.2022	
29.	Двухстворчатые дверь (створка), отделяющая коридор (помещение № 74 согласно плана технического паспорта) от лестницы (помещение № 75 согласно плана технического паспорта) не оборудована устройством для самозакрывания	ст. 4, 6 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; п.4.4.6 СП 1.13130.2020	03.10.2022	

30.	Отсутствует аварийное освещение на путях эвакуации в коридоре (помещение № 74 согласно плана технического паспорта)	ст. 4, 6, п.п. 9 ст. 82 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ; п. 6.22 СНиП 21-01-97; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020	03.10.2022	
31.	Отсутствует документация подтверждающая класс пожарной опасности декоративно-отделочных покрытий стен (краска) на путях эвакуации (помещение № 74 согласно плана технического паспорта)	ст. 4, 6, 134, табл. 28 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ; п. 6.25 СНиП 21-01-97	03.10.2022	
32.	Отсутствует документация подтверждающая класс пожарной опасности декоративно-отделочных покрытий пола (линолеум) на путях эвакуации на втором этаже в помещении № 74 (согласно плана технического паспорта)	ст. 4, 6, 134, табл. 28 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ; п. 6.25 СНиП 21-01-97	03.10.2022	
33.	Отсутствуют знаки направления на путях эвакуации в коридоре (помещение № 74 согласно плану технического паспорта)	п. 23 ППР в РФ от 16.09.2020 г. № 1479	03.10.2022	
34.	Двухстворчатые дверь (створка), отделяющая коридор (помещение № 74 согласно плану технического паспорта) от лестницы (помещение № 73 согласно плану технического паспорта) не оборудована устройством для самозакрывания	ст. 4, 6 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; п.4.4.6 СП 1.13130.2020	03.10.2022	
35.	Отсутствует аварийное освещение на путях эвакуации в коридоре (помещение № 73 согласно плану технического паспорта)	ст. 4, 6, п.п. 9 ст. 82 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ; п. 6.22 СНиП 21-01-97; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020	03.10.2022	
36.	Отсутствует документация подтверждающая класс пожарной опасности декоративно-отделочных покрытий стен (краска) на путях эвакуации (помещение № 73 согласно плану технического паспорта)	ст. 4, 6, 134, табл. 28 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ; п. 6.25 СНиП 21-01-97	03.10.2022	
37.	Отсутствует документация подтверждающая класс пожарной опасности декоративно-отделочных покрытий пола (линолеум) на путях эвакуации на втором этаже в помещении № 73 (согласно плану технического паспорта)	ст. 4, 6, 134, табл. 28 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ; п. 6.25 СНиП 21-01-97	03.10.2022	
38.	Допущено расстояние менее 1 м от плоскости оконного проема помещения до лестницы 3-го типа, предназначенного для эвакуации людей при пожаре из помещения № 73 (согласно плану технического паспорта)	ст. 4, 6, 37 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; п. 4.4.7 СП 1.13130.2020	03.10.2022	
39.	Предусмотренные на объекте защиты Ф1.1 части зданий, групп помещений другого класса функциональной опасности не отделены	ст. 4, 6, 32, 88 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; п. 5.2.4 СП 4.13130.2013	03.10.2022	

	противопожарными стеной с нормируемым пределом огнестойкости (помещение № 74 ДОУ от помещения № 73 СОШ согласно плана технического паспорта)		
40.	Двухстворчатые дверь (створка), отделяющая коридор (помещение № 72 согласно плана технического паспорта) от коридора (помещение № 68 согласно плана технического паспорта) не оборудована устройством для самозакрывания	ст. 4, 6 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; п.4.4.6 СП 1.13130.2020	03.10.2022
41.	Отсутствует документация подтверждающая класс пожарной опасности декоративно-отделочных покрытий пола (линолеум) на путях эвакуации на втором этаже в помещении № 68 (согласно плана технического паспорта)	ст. 4, 6, 134, табл. 28 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ; п. 6.25 СНиП 21-01-97	03.10.2022
42.	Отсутствует аварийное освещение на путях эвакуации в коридоре (помещение № 68 согласно плана технического паспорта)	ст. 4, 6, п.п. 9 ст. 82 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ; п. 6.22 СНиП 21-01-97; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020	03.10.2022
43.	Отсутствуют знаки направления на путях эвакуации в коридоре (помещение № 68 согласно плана технического паспорта)	п. 23 ППР в РФ от 16.09.2020 г. № 1479	03.10.2022
44.	Отсутствует аварийное освещение на путях эвакуации в коридоре (помещение № 64 согласно плана технического паспорта)	ст. 4, 6, п.п. 9 ст. 82 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ; п. 6.22 СНиП 21-01-97; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020	03.10.2022
45.	При открывании двери из помещения № 65 в помещение № 68 (согласно плана технического паспорта) ширина эвакуационного пути менее 1,2 м (по факту 62 см.)	ст. 4, 6, 53, 89 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; ст. 46 ФЗ от 27.12.2002г. № 184-ФЗ; п. 6.16 СНиП 21-01-97; п. 4.4.1 СП 1.13130.2020	03.10.2022
<b>Помещение столовой 2-й этаж здания</b>			
46.	Отсутствует аварийное освещение на путях эвакуации (помещение № 3 согласно плана технического паспорта)	ст. 4, 6, п.п. 9 ст. 82 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ; п. 6.22 СНиП 21-01-97; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020	03.10.2022
47.	Двухстворчатые дверь (створка), отделяющая коридор (помещение № 3 согласно плана технического паспорта) от коридора (помещение № 9 согласно плана технического паспорта) не оборудована устройством для самозакрывания	ст. 4, 6 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; п. 4.4.6 СП 1.13130.2020	03.10.2022
48.	Допущена эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями изоляции (скрутки электропроводов) в помещении № 9 (согласно плана технического паспорта)	п. 35 «а» ППР РФ от 16.09.2020 г. № 1479;	03.10.2022
49.	Отсутствует аварийное освещение на	ст. 4, 6, п.п. 9 ст. 82	03.10.2022

	путях эвакуации (помещение № 11 согласно плану технического паспорта)	ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ; п. 6.22 СНиП 21-01-97; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020		
50.	Отсутствует аварийное освещение на путях эвакуации (помещение № 36 согласно плану технического паспорта)	ст. 4, 6, п.п. 9 ст. 82 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ; п. 6.22 СНиП 21-01-97; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020	03.10.2022	
51.	Отсутствует документация подтверждающая класс пожарной опасности декоративно-отделочных покрытий стен (краска) на путях эвакуации (помещение № 36 согласно плану технического паспорта)	ст. 4, 6, 134, табл. 28 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ; п. 6.25 СНиП 21-01-97	03.10.2022	
52.	Отсутствуют пожарные извещатели автоматической пожарной сигнализации в помещении № 38 (согласно плану технического паспорта)	ст. 4, 6, 54, 83 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; ст. 46 ФЗ РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ; п. 4 НПБ 110-03	03.10.2022	
53.	Отсутствуют пожарные извещатели автоматической пожарной сигнализации в помещении № 43 (согласно плану технического паспорта)	ст. 4, 6, 54, 83 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; ст. 46 ФЗ РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ; п. 4 НПБ 110-03	03.10.2022	
54.	Отсутствуют пожарные извещатели автоматической пожарной сигнализации в помещении № 42 (согласно плану технического паспорта)	ст. 4, 6, 54, 83 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; ст. 46 ФЗ РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ; п. 4 НПБ 110-03	03.10.2022	
55.	Отсутствуют пожарные извещатели автоматической пожарной сигнализации в помещении № 41 (согласно плану технического паспорта)	ст. 4, 6, 54, 83 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; ст. 46 ФЗ РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ; п. 4 НПБ 110-03	03.10.2022	
56.	Отсутствуют пожарные извещатели автоматической пожарной сигнализации в помещении № 12 (согласно плану технического паспорта)	ст. 4, 6, 54, 83 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; ст. 46 ФЗ РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ; п. 4 НПБ 110-03	03.10.2022	
57.	Окно помещения № 12 (согласно плану технического паспорта) выполнено не с противопожарными с ненормированным пределом огнестойкости	ст. 4, 6, 88 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; п. 5.1.2 СП 4.13130.2013	03.10.2022	
58.	Дверь помещения № 12 (согласно плану технического паспорта) выполнена не с противопожарными с ненормированным пределом огнестойкости	ст. 4, 6, 88 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; п. 5.1.2 СП 4.13130.2013	03.10.2022	
3-й этаж здания				
59.	В помещениях № 12, № 38 (согласно плану технического паспорта) люки выхода на кровлю, выполнен не с противопожарным с нормированным пределом огнестойкости	ст. 4, 6, 57, 88, табл. 24 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; п. 7.7 СП 4.13130.2013;	03.10.2022	
60.	Отсутствует документация	ст. 4, 6, 134, табл. 28 ФЗ от	03.10.2022	

	подтверждающая класс пожарной опасности декоративно-отделочных покрытий стен (краска) на путях эвакуации (помещение № 38 согласно плана технического паспорта)	22.07.2008 г. №123-ФЗ; ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ; п. 6.25 СНиП 21-01-97		
61.	Двухстворчатые дверь (створка), отделяющая коридор (помещение № 1 согласно плана технического паспорта) от коридора (помещение № 9 согласно плана технического паспорта) не оборудована устройством для самозакрывания	ст. 4, 6 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; п. 4.4.6 СП 1.13130.2020	03.10.2022	
62.	Отсутствует документация подтверждающая класс пожарной опасности декоративно-отделочных покрытий пола (линолеум) на путях эвакуации на втором этаже в помещении № 9 (согласно плана технического паспорта)	ст. 4, 6, 134, табл. 28 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ; п. 6.25 СНиП 21-01-97	03.10.2022	
63.	Отсутствует аварийное освещение на путях эвакуации в коридоре (помещение № 9 согласно плана технического паспорта)	ст. 4, 6, и п. 9 ст. 82 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ; п. 6.22 СНиП 21-01-97; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020	03.10.2022	
64.	Отсутствует документация подтверждающая класс пожарной опасности декоративно-отделочных покрытий стен (краска) на путях эвакуации (помещение № 9 согласно плана технического паспорта)	ст. 4, 6, 134, табл. 28 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ; п. 6.25 СНиП 21-01-97	03.10.2022	
65.	Отсутствуют знаки направления на путях эвакуации в коридоре (помещение № 9 согласно плана технического паспорта)	п. 23 ППР в РФ от 16.09.2020 г. № 1479	03.10.2022	
<b>Прилегающая территория</b>				
66.	Допущено использование противопожарного расстояния для строительства временного сооружения, предназначенного для складирования материалов (пристройке)	п. 65 ППР РФ от 16.09.2020г. № 1479.	03.10.2022	
67.	Ширина проездов для пожарной техники менее 3,5 м (проезды обушены установкой ворот 3,34 м)	ст. 4, 6 ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ; п.8.6 СП 4.13130.2013	03.10.2022	
<b>Системы противопожарной защиты</b>				
68.	Не соблюдаются действующие на момент установки дополнительного оборудования, переноса оборудования и замены по истечению срока эксплуатации, предусмотренного заводом изготовителем, оборудования автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре требования нормативных документов по пожарной безопасности. Не вносятся соответствующие решения, дополнения и изменения в имеющиеся	ч. 4 ст. 4, 6, 82, 83, 84, 103 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 54 ППР в РФ от 16.09.2020 № 1479, п. 13.15.7, 13.15.3 СП 5.13130.2009* п. 5.18 СП 484.1311500.2020, п. 4.5, 4.6 СП 6.13130.2009*, п. 4.8, 4.9 СП 6.13130.2013	03.10.2022	



<p>проектную документацию, либо не разрабатываются новые проектные решения в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности (монтаж АУПС (автоматической установки пожарной сигнализации) и СОУЭ (системы оповещения и управления эвакуацией) не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности, установка систем 2006 г.).</p>			
<p>69. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке (АПС и СОУЭ)</p>	<p>п. 54 ППР РФ от 16.09.2020г. № 1479;</p>	<p>03.10.2022</p>	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор МАОУ «Центр образования № 44» Посадская Л.А.  
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

*Лис*

(подпись)

Дознаватель ОНД и ПР по г. Череповец лейтенант внутренней службы Барболина В.А.


(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

(подпись)

Заместитель начальника ОНД и ПР по г. Череповец капитан внутренней службы Кинцель Д.С.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

(подпись)



*[Handwritten signature]*